Стратосферный аппарат "Снежинка"

Подведение итогов запуска

Польщиков Сергей Горюнова Виктория Порсева Светлана Гатаулина Аделина



Радиосвязь



Данные принимались до 10 км из-за плохого качества антенн

Аппарат передавал пакеты и находился полностью в рабочем состоянии на момент его обнаружения











































Видеосъемка



Выяснилось, что видеокамера перезаписывает видео на SD-карте в случае переполнения памяти носителя. Видеозаписи полета были перетерты видеозаписями нахождения на дереве. Первое видео, находившееся на SD-карте имело номер 116, что означает, что до этого видеокамера записала 115 видео.




График с данных термодатчика, установленного на батарее.

МАХ температура в полете: 37°С (красным отмечено окончание полета)

График с данных термодатчика, установленного на приемопередатчике.

МАХ температура в полете: 58°C (красным отмечено окончание полета)




График с данных термодатчика, установленного на МНП 9.1.

МАХ температура в полете: 53°C (красным отмечено окончание полета)

График с данных термодатчика, установленного на видеокамере.

МАХ температура в полете: 48°C (красным отмечено окончание полета)




График с данных термодатчика, вынесенного за пределы аппарата (термодатчик атмосферы).

МАХ температура в полете: 21 °C


MIN температура в полете: - 45 °C

(красным отмечено окончание полета)


Данные температур с датчиков MS5611 BME280.

→ Температура с MS5611 MAX температура в полете: 51 °C


(красным отмечено окончание полета)



МНП



По неизвестным причинам МНП 9.1. не смог связаться со спутниками в автоматическом режиме и обновить свои данные о местности, проблема сбоя на данный момент выявляется.



Успехи:

- 1) Получили качественные фотографии на протяжении всего времени полета
- 2) Обеспечили штатную работу аппарата на протяжении всего полета и времени поиска
- 3) Получили данные телеметрии
- 4) Обнаружили ошибку в работе МНП

Неудачи:

- 1) Не проработали антенны наземной станции и аппарата
- Не учли перезапись видео на видеокамере